

22.09.2025 www.testotis.de



AGENDA

- **▶** GESETZLICHE / NORMATIVE VORGABEN
- **▶ ÜBER DEN TELLERRAND HINAUSSCHAUEN**
- ▶ WAS IST MATRIXING UND BRACKETING?
- **▶ BEST PRACTICE: VALIDIERUNG VON CNC-PROZESSEN**
- WIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG BEIM UMFANG DER PQ
- **▶ QUINTESSENZ**

Testo Industrial Services





Was muss ich beachten, wenn ich meine Produktionsprozesse validiere?







Die Organisation muss <u>sämtliche</u> Prozesse der Produktion und Dienstleistungserbringung validieren, deren Ergebnis nicht durch nachfolgende Überwachung oder Messung verifiziert werden kann oder verifiziert wird.





FDA - 21 CFR part 820.75

"Where the results of a process cannot be fully verified by subsequent inspection and test, the process shall be validated with a high degree of assurance and approved according to established procedures."



Wann muss ich Prozesse validieren?




FDA 21 CFR Part 820 und DIN EN ISO 13485 fordern:

Prozesse, deren Ergebnisse man nicht (ausreichend) verifiziert oder nicht verifizieren kann, bedürfen der Validierung.



Bei Ihren Prozessen gilt demnach diese Entscheidungsregel:









Quelle: KI-generiertes Bild über Bing


Was müssen wir alles beachten?

Wir benötigen festgelegte Kriterien für die Bewertung von Prozessen

Wir benötigen qualifizierte Produktionsausrüstung

Wir benötigen spezifische Methoden, Verfahren und Annahmekriterien





Quelle: KI-generiertes Bild über Bing

Problemstellung:

Wir haben einen Herstellprozess, bei dem

- 1. viele ähnliche oder identische Produktionsmaschinen zum Einsatz kommen
- 2. viele ähnliche Produkte hergestellt werden
- => Validierungsaufwand kann schnell unüberschaubare Dimensionen annehmen









DIN EN ISO 13485:2021 beschreibt in Kapitel 3.12 die Möglichkeit, Medizinprodukte in Gruppen zusammenzufassen

Voraussetzungen dafür sind, dass die Medizinprodukte nachweislich die gleichen grundlegenden Design- und Leistungseigenschaften aufweisen hinsichtlich:

- 1. Sicherheit
 - 2. Intended use
 - 3. Wirkungsweise



Bracketing

Dieser Ansatz der Gruppenbildung ähnlicher Produkte entspricht dem klassischen Bracketing Ansatz!

Matrixing

Durch eine Ergänzung des Bracketing um das Matrixing kann eine effektive und konforme Reduzierung des Validierungsaufwands erreicht werden.





Matrixing:

- ... ist die Bewertung einer einzelnen Variablen, mittels Identifikation der Randbedingungen
 - über diese einzelne Variable kann der Auswirkungsumfang auf das Endprodukt umfänglich bestimmt werden
 - Matrixing kann so z. B. auf einzelne Prozess(paramater) oder mehrere identische Prozessausrüstungen angewendet werden



Matrixing:

Ebenso ist es bei der Validierung mehrerer identischer Ausrüstungsgegenstände zulässig, dass der Hersteller eine geeignete Prüfstrategie basierend auf einer Bewertung der Risiken festlegt.

- Dokumentierte Risikoanalyse um sicherzustellen, dass man Anlagen als identisch ansehen kann
 - Wann sind Anlagen identisch/ baugleich?
 - Wer bestätigt, dass Anlagen identisch sind?



Matrixing:

Darf ich für die Validierung wirklich verschiedene Produktionsequipments zusammenfassen?

Teil IV zum EU-GMP-Leitfaden beschreibt dieses Vorgehen!





Was wird durch "Matrixing und Bracketing" erreicht?

Anstatt:

Großer Aufwand, um den Prozess auf jeder Anlage für jedes Produkt und jede einzelne Produkteigenschaft zu validieren

Wird der Validierungsprozess reduziert auf:

- Eine typische Produktionsausrüstung aus einem definierten Pool (oder eine Aufteilung der Chargen auf die Equipments)
- Ein repräsentatives Produkt aus einer Produktfamilie
- Eine oder wenige Produkteigenschaften aus einer Vielzahl von Eigenschaften





Ausgangsparameter

Maschinenpark

- > 14 CNC Maschinen
- > 2 verschiedene Hersteller

Produkte

- ➤ 4 Implantat Typen
- ➤ Je Typ 5 bis 7 Unterprodukte

Haupteigenschaften

> 3 Haupteigenschaften (Länge, Außen- und Innengewinde)

www.testotis.de/ueber-uns/referenzen/hema



Schritt 1 - Auswahl des Produktionsequipments


Auswahl der zu betrachtenden Maschinen in der PQ gemäß Matrixing-Verfahren

Die Maschinen eines Pools werden geclustert. Die Cluster können sich z. B. ergeben aus:


Hersteller A

Hersteller B

- Hersteller
- Maschinentyp







Im Validierungsplan beschreiben, welche Maschine je Typ in der PQ betrachtet wird.

Im Validierungsplan ein Rational nennen, warum die jeweilige Maschine ausgewählt wurde, z. B.:

- Alter der Maschine
- Aufstellungsort der Maschine

Nachweis, dass Maschinen wirklich als identisch betrachtet werden können muss benannt werden. Hinweise können beispielsweise sein:

- Testung der Maschinenparameter in der OQ
- Risikobewertung für die Anlagentypen als Äquivalenznachweis

Be sure. testo

Best Practice Beispiel: Validierung von CNC-Prozessen

Was wurde durch das Matrixing erreicht?

Anstatt:

14 Maschinen f

ür die PQ

Wird der Validierungsprozess reduziert auf:

4 Maschinen für die PQ

| Maschinentyp | Repräsentative Maschine | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|--|
| | Maschinen ID | Maschinen Nummer | |
| Hersteller A Typ x | 3030 | 2 | |
| Hersteller A Typ y | 3120 | 8 | |
| Hersteller B Typ u | 4010 | 9 | |
| Hersteller B Typ v | 4140 | 14 | |

Be sure. testo

Best Practice Beispiel: Validierung von CNC-Prozessen

Schritt 2 - Auswahl des Worst-Case-Bauteils (Bracketing)

Auswahl der zu betrachtenden Produkte in der PQ gemäß Bracketing-Verfahren

Die einzelnen Produkte werden in Produktfamilien zusammengefasst. Diese Gruppen richten sich nach dem je Gruppe spezifischen (und je Gruppe identischem) Außen- und Innengewinde

Die einzelnen Produkte je Produktfamilie unterscheiden sich ausschließlich durch die Länge der Schraubenimplantate

| Schrauben- länge | Implantat alpha | Implantat beta | Implantat gamma | Implantat delta |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Länge 4 mm | X | - | - | X |
| Länge 4,5 mm | X | - | Х | X |
| Länge 5 mm | X | X | X | X |
| Länge 5,5 mm | X | X | X | X |
| Länge 6 mm | X | X | X | X |
| Länge 6,5 mm | - | X | X | X |
| Länge 7 mm | - | X | - | X |



Systembedingt sind also die kritischen Maße (Gewinde) je Produktfamilie identisch

Das Maß "Gesamtlänge" hat keinen relevanten Einfluss auf die Herstellung

Es reicht in diesem Fall demnach aus, für die Validierung ein Produkt als Repräsentant je Familie auszuwählen

Praxistipp:

Aber was ist, wenn das wichtigste Funktionsmaß nicht identisch ist?

In diesem Fall hat sich die Auswahl des am schwierigsten in der Produktion einzuhaltenen Maßes als übliche Vorgehensweise etabliert. Dies können beispielsweise die Folgenden sein:

- kleinste oder größte Länge
- kleinster oder größter Innendurchmesser
- tiefstes Sackloch im Produkt



Schritt 3 - Auswahl des Worst Case "Geometrie/Maß"

Auswahl der zu betrachtenden Geometrien in der PQ gemäß Bracketing-Verfahren

Festlegung, welche Geometrien für das Produkt qualitätsrelevant sind.

Diese Maße werden hierbei ausgeschlossen:

- Maße, bei denen im Nachgang eine Oberflächenbehandlung stattfindet
- Maße, die im Routinebetrieb zu 100 % kontrolliert werden

Für jedes Worst-Case-Bauteil aus jeder Familie werden nun einzelne oder einige wenige Maße definiert, mit denen die Qualität des Produkts sicher nachgewiesen werden kann.



Was wurde durch die Auswahl des Worst Case "Geometrie/Maß" erreicht?

Anstatt:

Analysen für 3
 Produkteigenschaften durchzuführen

Wird der Validierungsprozess reduziert auf:

Die Analyse einer Produkteigenschaft

Be sure. testo

Best Practice Beispiel: Validierung von CNC-Prozessen

Dieses Auswahlprozedere kann wie folgt dargestellt werden:

| Funktion | Funktions- relevant? | Weitere Oberflächen- Behandlung? | 100 % Kontrolle im Betrieb? |
|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| Länge | Ja | Ja | Ja |
| Außengewinde | Ja | Ja | Nein |
| Innengewinde | Ja | Nein | Nein |



Zusammenfassung dieses Procederes

Produktionsmaschinen

- > Aus 14 Produktionsmaschinen wurden 4 Gruppen gebildet.
- Für die PQ erfolgte Auswahl einer Maschine je Maschinengruppe

Produkte

Aus 22 verschiedenen Produkten wurde durch Gruppenbildung 4 zu betrachtende Bauteile festgelegt

Hauptfunktionsmerkmal

➤ Aus 3 Merkmalen konnte die Auswahl durch Ausschlussverfahren auf 1 Merkmal reduziert werden



Zusammenfassung dieses Procederes

| | Maschinen | Bauteile | Bauteil- merkmale |
|---|-----------|----------|----------------------|
| Anzahl vor Bracketing/ Matrixing | 14 | 22 | 3 |
| Anzahl nach Bracketing/ Matrixing | 4 | 4 | 1 |



Rahmenbedingung zur Durchführung der Validierung nach diesem Schema

Validierungsablauf

- Die Validierung erfolgt nach dem klassischen Schema
- ➤ Erstellung einer Risikoanalyse
- ➤ Installationsqualifizierung für jede Maschine
- ➤ Funktionsqualifizierung für jede Maschine

Voraussetzung für die Aufwandsminimierung bei der PQ

- Qualifizierter Status jeder Maschine
- ➤ OQ je Maschine in 2 Phasen
 - Phase 1: Prüfung der generellen Funktionen der Maschine
 - Phase 2: Untersuchung an den Prozessgrenzen (Worst-Case-Tests unter realen Bedingungen




Rahmenbedingung zur Durchführung der Validierung nach diesem Schema

Phase 2 der OQ

Variable Einstellungen der CNC-Maschine (Drehzahl, Vorschub) werden variiert und der Einfluss auf die Produktqualität wird bestimmt

Durch dieses Vorgehen kann eine Äquivalenz der Maschinen abgeleitet werden.





Wirtschaftliche Betrachtung beim Umfang der PQ



Anzahl der durchzuführenden Leistungsqualifizierungschargen

In diesem Beispiel gibt es 14 Maschinen auf denen 22 Produkte hergestellt werden.

Würden auf jeder Maschine pro Produkt eine PQ durchgeführt werden, so ergäben sich




308 Leistungsqualifizierungen

Wirtschaftliche Betrachtung beim Umfang der PQ



Anzahl der durchzuführenden Leistungsqualifizierungschargen nach Matrixing und Bracketing



Wirtschaftliche Betrachtung beim Umfang der PQ



- ► Statt 308 Leistungsqualifizierungen werden 16 Leistungsqualifizierungen durchgeführt
- ► Aufwand, Kosten und Zeit für die PQ reduzieren sich in diesem Fall um 94 %
- ➤ Nicht nur die Zeit für die Produktion und damit für die Freigabe der Prozesse wäre immens lang, sondern auch die Kosten für die jeweiligen Analysen wären sehr hoch.

Quintessenz





Das Wichtigste zum Bracketing und Matrixing bei Prozessvalidierungen

- ▶ Beim Matrixing-Verfahren werden mehrere identische Produktionsanlagen zu einer Gruppe zusammengefasst; Eine Anlage daraus wird als Repräsentant ausgewählt.
- Beim Bracketing-Verfahren werden Produkte mit ähnlichen Eigenschaften zu Produktfamilien zusammengefasst; Ein Produkt daraus wird als Repräsentant ausgewählt; aus den Produkteigenschaften werden diejenigen bestimmt, die für die Qualität des Produkts die größte Relevanz haben.
- Die Zusammenfassung von Produkten in Produktgruppen begründet sich aus DIN EN ISO 13485:2021, Kap. 3.12.
- Trotz dieser Verfahren ist es notwendig, jede einzelne Produktionsmaschine zu qualifizieren (DQ, IQ, OQ).
- Im Rahmen der PQ können erhebliche dokumentatorische, zeitliche und analysetechnische Einsparungen erzielt werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!









Marc MettenbergerBranchenmanager Medizintechnik

Tel.: +49 151 29236480

E-Mail: MMettenberger@testotis.de



LinkedInTesto Industrial Services